TODOPARTES
REFACCIONES Y EQUIPOS DE PODER

14-132-11-S

BUJIA KOHLER 6021P ORIGINAL

LE QUEDA EN NGK 3932 DCPR7E

KOHLER

Ficha técnica

Documento generado el 30/04/2025 06:25:11
Estos datos técnicos pueden ser diferentes al articulo real ya que pudieron haber cambiado en alguna modificación por parte del fabricante, para mas información visita el sitio del fabricante o www.todopartes.mx