TODOPARTES
REFACCIONES Y EQUIPOS DE PODER

9503 003 0340

BALERO CIGUEÑAL 6202 TS400 MS381 LADO VOLANTE MS382

STIHL®

Ficha técnica

Documento generado el 30/04/2025 09:57:48
Estos datos técnicos pueden ser diferentes al articulo real ya que pudieron haber cambiado en alguna modificación por parte del fabricante, para mas información visita el sitio del fabricante o www.todopartes.mx