TODOPARTES
REFACCIONES Y EQUIPOS DE PODER

03-487

BOBINA MOTOR HONDA GXH50 GXV50 WX15

Ficha técnica

Documento generado el 19/05/2024 02:00:06
Estos datos técnicos pueden ser diferentes al articulo real ya que pudieron haber cambiado en alguna modificación por parte del fabricante, para mas información visita el sitio del fabricante o www.todopartes.mx